



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

15.06.2017 № 3173эп-12-3-3

На № 268 от 06.06.2017 .

О контроле линий связи

На Ваш запрос сообщаем, что контроль целостности линий связи между техническими средствами, используемыми в системах противопожарной защиты, обязателен. Пожарные оповещатели, являющиеся составными частями системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, взаимосвязаны с прибором, который, в соответствии с терминологией, приведенной в статье 46 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» является прибором управления пожарным (ППУ). Требования к ППУ приведены в главе 7 национального стандарта ГОСТ Р 53325-2012. Пунктом 7.4.1 в) регламентируется обязательность контроля исправности линии связи между ППУ и исполнительными устройствами (оповещателями) системы противопожарной защиты.

Врио начальника института


Д.М. Гордиенко